



A mult évi várhegyi földcsuszamlás közelében újabb hasonló szerencsétlenség történt: a Logody-utca 16. számú ház egyik támasztófala beomlott; felső kép: a két régi kis ház magas udvarát tartotta a most beomlott támasztófal; alsó kép: kerítéssel zárták el a további földomlással veszélyeztető udvarrészt.

