



2/44

Budapest

Szerző: *Förrai*

Cím: *János*

Forrás: _____

*Magyar
Ifjúság
(Hely)*

Ko
NA
B



zmetika

GY-
AN

ágcikkek

712.21

Gellért-hegy

Idő

"1958"

Személy

Helyszám

1958.
Ft. 1.
(öt. v. füz.)

(Oldal)

„Ugyancsak kicsínosítják magukat a pestiek — így a fővárosban járt vidéki atyafi —, hisz még a hegyet is körülveték állványokkal.” Felhagy-na a trefás megjegyzéssel, ha megtudná, hogy milyen komoly okai vannak a hegy reperálásának. Az idő vasfoga az évek múltán nem törött bele a kemény kövekbe. A téli fagyok, az esőzések és a viharos szelek megbolgatták a Gellért-hegy csodálatos szikláit is.

A balesetek megelőzéséért fogtak csákányt Rosztovszky Alfonz, Vig Endre mérnökök és segítségül hívták Pintér István fiatal egyetemi hallgatót, aki kipróbált hegymászó hírében van. A Fővárosi Tanács Közlekedési Igazgatósága megbízásából fényképfelvételt készítettek a Gellért-hegy pesti oldaláról, majd különös öltözetben, bányászsapkával fejükön, kötelekkel, karabinerekkel és hegymászó vasakkal felszerelve indultak felkutatni az előzetesen fényképre veti terepet. Köz-el ötvenezer négyzetméteres teületet másznak meg és néhol hatvan méteres mélységbe is leereszkednek, hogy minden egyes sziklatömböt alaposan megvizsgáljanak.

A „kutatók” értékes feljegyzéseket készítettek a munkák megkezdéséhez. Rábukkantak

például az „Ingó-kőre”, ahogy elnevezték. A háromszáz kilós sziklatömb néhány fűesomó biztosításával „lóg” ég és föld között. A sziklát azóta „ártalmatlanná” tették.

A bátor mérnökök leereszkedtek a „Csatorna-sziklákhoz” is. Ez a köcsopot a vízmosások szélén helyezkedik el és nagyobb esőzések folytán kőzuhatagként indulhat meg.

A feljegyzések arról tanúskodnak, hogy hamarosan biztonságos terelőt építenek a hegy oldalán most még szabadon patakzó víziutaknak. A veszélyes sziklákat pedig nyomban eltávolítják, vagy aláfalazással és nagy szilárdságú cementes keverékkel öntik ki az oldalukon keletkezett repedéseket.

Forrai János