

Hat ház

alatt csúszik veszedelmesen a talaj a Várhegy oldalán

A ma délelőtti helyszíni szemle súlyos megállapításai

— Az Est tudósítójától —

A hivatalos tényezők felfigyeltek *Az Est* tegnapi nagy feltűnést keltett tudósítására, amelyben beszámoltunk arról, hogy a Várhegynek a Vérmező felé eső oldalán a föld megmozdult és több házat az összedőlés veszélye fenyeget. Ma reggelre a megrepedezett *Lógodi* ucca 63. számú házban

ismét 2—3 milliméterrel szélesedtek a hasadékok és a helyzet súlyosbodott.

Délelőtt féltíz órakor nagyobb bizottság tartott

helyszíni szemlét

a Várhegy Vérmező felőli oldalán. A bizottságban résztvett *Algyai Huber Pál*, a Közmunkatanács alelnöke, a főváros részéről *Kazinczy Gábor* műszaki főtanácsos, *Kaffka Péter* fő-

mérnök, *Horváth Tibor*, *Borsos József*, *Kozmann Tivadar* mérnök, a Földtani-intézet megbízásából *Schröder* főgeológus, a kerületi mérnöki hivatal, az előjáróság, a gázművek, a vízművek, valamint a csatornázási ügyosztály megbízottai, ezenkívül a veszélyeztetett házak építései, valamint az *Attila* ucca 87. számú telken folyó építkezés vezetője, *Sorg Antal*. A budapesti építészársadalomnak több tekintélyes tagja is eljött.

A bizottság mindenekelőtt a *Lógodi* ucca 63. számú ház állapotát tekintette meg. Mivel a repedések nagyobbodtak, *Kazinczy Gábor* főtanácsos nyomban elrendelte, hogy a kapubejáratot erősebben ducolják alá.

Megállapították, hogy a *Lógodi* ucca 61. számú ház előtt

a járda elmozdult és lefelé csúszott.

Csúszik a Lovas út 26. és 25. számú ház is

Ezután a *Lovas* útra vonult a bizottság. Itt is

súlyos a helyzet.

A *Lógodi* ucca 63. számú ház felett levő

Lovas út 26. számú ház

falán is már repedések láthatók.

Valószínű, hogy a ház egész tömegében megindult lefelé. A *Lovas* út 26. számú házban lakik *Bornemisza Géza* iparügyi miniszter. Hogy ez a csúszás milyen mértékű, azt természetesen megállapítani nem tudták. Nyomban méréseket végeztek abban az irányban, hogy a ház fala nem dől-e meg. Megállapították, hogy

bizonyos elferdülés

ennél a háznál is tapasztalható. Megdöbbenve állapították meg, hogy a *Lovas* út 26. előtti járdaszegély az eredeti állapottal szemben 27 centiméterrel tolodott el. A földcsuszamlás tehát ezek szerint

évek óta tart.

csak most öltött nagyobb arányokat, évek során át csúszott a járda, amelynek elmozdulása most szemmel is észrevehető. Tegnap óta a *Lovas* úton a hasadékok szélesedtek s van olyan hasadás is, amely ma már 8 cm széles.

A *Lovas* út 25. számú házat

is megvizsgálta a bizottság. Ennek

a háznak fala szemmel láthatóan nagyon erősen befelé dől,

belül csunyán össze-vissza vannak repedezve a falak és a padlók. Tekintettel arra, hogy a ház földszintes, a szakértők megállapítása szerint közvetlen veszély nem áll fenn, így a kilakoltatásra még nincs ok. Négy nap óta a falak régi repedései szélesedtek és új repedések is támadtak, ami azt bizonyítja, hogy ez a ház is a megmozdult földrétegen nyugszik.

Délelőtt 11 óráig nem tudták a szakértők megállapítani, hogy mi az oka a nagyarányú földcsuszamlásnak. Két dologra gyanakodnak. Az egyik az,

hogy a feljegyzések szerint

a Várbástyánál valamikor volt egy forrás,

amelyet elitömték.

Lehetséges, hogy ez a forrás a föld alatt tovább buzogott és a márgaréteget meglazította. Lehet, hogy emiatt mozdult meg a nedves talaj. Elhátarozták még tegnap este, hogy

próbaúrásokat

végeznek és megvizsgálják, nincs-e valahol a talaj mélyében forrás vagy nem túlnedves-e a talaj.

Borsos József mérnök állapította meg a próbaúrás helyét és a reggeli órákban *Kozmann Tivadar* mérnök irányításával megkezdték a *Lovas* úton, a 26. számmal szemben az első fúrást. A fúrógép javában dolgozik, délelőtt 11 óráig 2 méter mélységig jutottak. Vizet, vagy vizes talajt azonban még nem találtak. Az altalaj megvizsgálása után tudják csak megállapítani, hogy vajjon a régi forrás vize okozza-e a földcsuszamlást.

A másik feltevés, amelyről tegnap már megemlékeztünk, az, hogy az *Attila* ucca 87. számú házat lebontották és itt a talajt mélyen kiásták. A bizottság a déli órákban itt is tartott helyszíni szemlét. Lehetséges ugyanis, hogy a régi ház lebontása és a talaj kiásása következtében a felette lévő földréteg elvesztette támasztékát és emiatt indult meg lefelé. A helyszíni szemle után elrendelték, hogy a telken építkező cégek ne csak az építendő ház alapfalát építsék meg a legsürgősebben, hanem külön támfalat építsenek a hegyoldal felőli részen.

Ahol már bedőltek a falak

Végül

az *Attila* ucca 87. számú házat

nézték meg a bizottság tagjai. Ez a ház, amelyre vonatkozólag a kilakoltatást már elrendelték. Több lakó már a tegnapi nap folyamán kénytelen volt lakását elhagyni, mert

a falak és a mennyezet bedőltek és

a lakásban való további tartózkodás életveszélyes volt.

A helyszíni szemle után rögtönzött értekezletet tartottak a bizottság tagjai. Megállapították, hogy a közvetlen intézkedési jog a kerületi mérnöki hivatalt illeti meg, amelynek a városházán székelő illetékes szakhivatalok szakemberei segítségére fognak sietni.





A közmunkatanács mint felügyeleti hatóság figyeli az eseményeket és amennyiben szükséges lesz, a maga részéről is megteszi az intézkedéseket. A mai helyszíni szemle megállapítása szerint meglehetősen

nagy területen veszélyeztetni a házak épségét a földcsuszamlás.

Jelen pillanatban

hat ház alatt csúszik a talaj:

a *Lovas* út 25 és 26, a *Lógodi* ucca 59, 61 és 63 és az *Attila* út 85. számú ház alatt. A felsorolt házak mellett lévő házakat is megvizsgálta a bizottság, amely a házak falán repedéseket nem talált, úgy, hogy valószínű, hogy az előbb felsorolt hat ház területére szorítkozik csak a földcsuszamlás. Mindenesetre a helyzetet nagyon súlyosnak találják a szakértők és ha a legsürgősebb intézkedések nem járnak eredménnyel, akkor néhány házból kénytelenek lesznek a lakók kilakoltatást elrendelni.



VESZEDELMES FÖLDCSUSZAMLÁS fenyegeti néhány budai ucca házait. A baloldali felső képen a Lógody ucca 63. számú ház kapubejárata, amelyen nagy repedés húzódik, mellette a Lógody ucca 61. számú ház főfalrepedése. A baloldali alsó képen a gáztársaság »szaglászó« emberei az úttestet megfürva kutatják, hol törte el a földcsuszamlás a gázvezetékét, a jobboldalin az Attila ucca 85. számú ház tetőzete, amely hullámosra görbült a nyomás alatt

EZ AZ ÚJ MOTOROS SZALÓNKOCSI, amelyet a magyar gyár-
ipar ajánlott fel a MÁV részére idegenforgalmi célokra. A kocsi tegnap tette meg első próbaujtját