

A mélységbe zuhant a Logodi uccai járda egy része a támfallal

Megfeszített harc a mozgó Várhegy ellen

A sok eső súlyosbítja a helyzetet

(A Magyarország tudósítójától.)
Ma éjszaka a Logodi ucca és a Korlát ucca sarkán szolgálatot teljesítő rendőrszem telefonon jelentkezett az I. kerületi kapitányságon:

— Tisztelettel jelentem, hogy a Logodi ucca 53. számú telekkel szemben lévő járda, mintegy 20 méter hosszúságban, támfallal együtt az alatta lévő mélységbe zuhant.

Urs Nándor rendőrtanácsos, az I. kerületi kapitányság vezetője nyomban a helyszínre sietett. Telefonon értesítették Kazinczy Gábor fővárosi műszaki tanácsost is, aki szintén még az éjjeli órákban helyszíni szemlét tartott a Várhegy vérmezőfelőli csuszamló oldalán. A Logodi ucca leomlott járdája már tegnap hasadozott. A napok óta tartó esőzés teljesen átáztatta a talajt és ennek tulajdonítható a támfal leomlása és a járda nagy részének a mélységbe zuhanása. Még az éjszaka munkások hozzáfogtak a még épen maradt támfalnak szálakkal való alátámasztásához. A Logodi ucca Attila ucca felé eső támfalát végig szálakkal támasztották alá, nagyon kétséges azonban, hogy ez az alátámasztás eredményes lesz-e, mert a Logodi ucca 63. és 65. számú házzal szemben a támfal ma délelőtt megrepedezett, hasonlóképpen nagyobb hasadékok vannak itt a járdán

is. Valószínű, hogy rövidesen az alátámasztás ellenére a támfalnak és a járdának ez a szakasza is le fog omlani.

Éjjel-nappal dolgoznak a hegy megerősítésén. Az elmúlt éjszaka is 50 munkás dolgozott, ma reggel pedig újabb 50 munkás váltotta fel az éjszakai csoportot. Az Attila uccából a Logodi ucca alá nyúló pincékben támfalakat építenek. Az egyik beton-támfalat a csúszó földréteg óriási nyomása eltolta. Most újabb támfalakat emelnek, ma délután pedig betonnal fogják kiönteni az évszázados és a Logodi ucca alá nyúló alagútszerű pincéket. Egészen iszapos a pincék végén a hegyfelőli oldalon a talaj és talicskákban szállítják ki a munkások a vizes agyagot. A földből csurog a víz, mintha számtalan kis forrás fakadt volna a Várhegy talajából.

Míg az Attila uccában a hegycsuszamlás lábánál ez a támfalépítési munka folyik, feljebb a Logodi uccában magas fűrógépek dolgoznak, 12–15 méter mélységű lyukakat fúrnak az úttestbe és ezekbe a lyukakba 6–7 atmoszféra nyomással cementet préselnek, hogy a talajban levő hozzáférhetetlen üregeket cementtel töltéssék ki. A hegy megerősítését célozza ez az intézkedés, amelynek eredménye azonban nagyon kétséges. A Logodi ucca felett a Lovas úton

út- és csatornaépítési ügyosztályának vezetője beszámolt Szendy Károly polgármesternek. A beszámoló után beszélünk Király Kálmán tanácsnokkal, aki a következőket mondta munkatársunknak:

— A ma éjszakai földomlás, a szakértők véleménye szerint, lokális jelentőségű és nincs összefüggésben az általános földcsuszamlással. A talaj teljesen átázott. Ilyen abnormális időjárásra nem is emlékszünk. Emberemlékezet óta február végén nem voltak ilyen kitartó esőzések. Sokkal rosszabb ez, mint egy nagy felhőszakadás, mert ez a folytonos eső teljesen fellazítja a talajt. Mi mindent elkövetünk a nagyobb baj elhárítása érdekében. Munkásaink éjjel-nappal állandóan dolgoznak.

A rendőrség még az éjszakai órákban szigorú intézkedéseket tett, a Logodi uccának hosszú szakaszát teljesen elzárta a gyalogos forgalom elől is, az uccán rendőrszemek vigyáznak és fakorlátok zárják el az úttestet és a járdát.