



A LOGODI UCCA MA BEOMLOTT RÉSZE

A mélységbe zuhant az éjszaka a Logodi ucca egy része

Napról-napra veszedelmesebben csúszik a Várhegy

— Az Est tudóstíjójától —

Mára virradó éjszaka a Logodi ucca környékének lakói tompa dühöngésre riadtak fel. Csaknem két hónapja csúszik a Várhegy Vérmező felőli oldala, eddig hét ház kilakoltatását rendelték el. Napról-napra veszedelmesebb méreteket ölt a földcsuszamlás. A napok óta tartó esőzés még jobban meglazította a csúszó talajt és már tegnap reggel — mint Az Est beszámolt róla — újabb repedéseket, hasadékokat észleltek a Logodi ucca 53. számú ház előtt húzódó járdán.

Az éjszaka azután a járda körülbelül 20 méter hosszúságban meghasadt a Logodi uccát az alatta levő Attila uccai telektől elválasztó támfal leomlott és a járdának tekintélyes része a támfallal együtt a mélységbe zuhant.

Az őrszemes rendőrök, akik a Logodi uccának a Korlát ucca és a Logodi ucca 65. számú ház közé eső, kocsiforgalom elől elzárt részének két szélén teljesítenek szolgálatot, nyomban jelentették a nagyarányú földomlást az I. kerületi kapitányság vezetőjének, Urs Nándor rendőrtanácsosnak, aki már éjfélkor a helyszínen volt és megtette a szükséges intézkedéseket. Korlátokat állítottak fel és

az uccát, amely eddig csak a járműforgalom elől volt elzárva, most a gyalogforgalom számára is tilossá tették.

Ugyancsak még az éjszaka a helyszínen sietett Kazinczy Gábor műszaki főtanácsos és helyszíni szemlét tartott.

Állandóan tart a földtömegek zúdulása

Ma reggel Az Est munkatársa Kazinczy műszaki főtanácsossal és Koczias János rendőrfelügyelővel, aki az I. kerületi kapitányság részéről járta körül a veszélyeztetett terepet, megtekintette a földomlás helyét.

— Ugyanazok az okok játszanak itt is szerepet, mint a Várhegy egyéb részén lévő földcsuszamlásnál — magyarázta Kazinczy főtanácsos. — A nagy esőzés teljesen átáztatta a talajt.

A gázművek munkásai ekkor már leszerelték azt az uccai gázlámpát, amely közvetlenül a leomlott úttest szélén állott.

Pillanatonként nagy földtömegek zúdulnak a mélységbe.

Egy hatalmas villanykábelt tartja még úgy ahogy a leomlott föld egy részét. Ezt a villanykábelt, hogy el ne szakadjon, még a délelőtt folyamán eltávolítják. Kazinczy főtanácsos

fényképfelvételeket

csinál, azután az Attila ucca 85. sz.

roskatag házat

tekinti meg, amelynek pincéiben

támfalakat épített a főváros. Be akarunk menni az egyik szálfakkal sűrűn aláducolt pincébe, amelyben tegnap bentjártunk, amikor a támfalépítést vezető mérnök figyelmeztet bennünket:

— Kérem, ne tessék bemenni a munkahelyre és ha bemennek, akkor előbb írják be a nevüket a munkanaplóba. Mindenki csak a saját felelősségére léphet be a pincébe!...

Rögtön meg is magyarázza, hogy a legnagyobb életveszéllyel jár a munkahelyen való tartózkodás, minden pillanatban félni lehet attól, hogy a hegy a munkásokra omlik.

Az Attila ucca 87. számú épülő ház helyszíni szemléje következik ezután. Az ittlévő régi és a Logodi ucca alá húzódó pincékből már kihordták a törmelékeket és ma délután megkezdik a pincéknek betonnal való kitöltését. Nincs itt a munkavezető mérnök és bemehetünk az alagútszerű, több mint 20 méter hosszú pincébe. A pince legvégén mély sár. A hegyolalból csurog a víz. Egyre-másra

talicskássák ki az iszapot

a pincéből. Ijesztő, hogy mennyire iszapossá vált a nagy esőzések következtében a Várhegy Vérmező felőli oldalának talaja.

Összeomlik a 63. számú ház

A főváros nagy erőfeszítéseket tesz, hogy valahogyan megállítsa a hegycsuszamlást, úgylátszik azonban minden fáradozás hiábavaló. A mára virradó éjszaka egy centimétert csúsztak pontos mérés szerint a földtömegek.

A Logodi ucca 63. számú hatalmas, háromemeletes ház

pincéiben és emeletein tovább folyik

a falak aláducolása, de egészen bizonyos, hogy

ezt a házat már nem lehet megmenteni és rövidesen össze fog omlani.

Ez a ház 25 centimétert csúszott eddig. A felette lévő Lovas-út 26. sz. ház, amelyből Bornemisza Géza iparügyi miniszter és a többi lakó fog holnap kiköltözni, tegnap óta ismét süllyedt. Az utóbbi négy nap alatt 36 centiméterrel süppedt a ház előtti úttest. A Lovas-útnak ezt a 36 centiméteres süppedését természetesen csak hozzávetőleges mérés alapján tudták megállapítani, mert nincs olyan fix pont, amelyhez a süppedés mértékét mérhetnék.

Ugy a Lovas úton, mint a Logodi uccában munkások serege. A Logodi uccában a még meglévő támfalakat szálfakkal próbálják feltámasztani. Állandóan repedeznek ezek a támfalak. Fűrógépeket állítottak fel a Logodi uccában és a szilárd talajig megyednek le a fűrók. Az így

fűrt lyukakba cementet fognak préselni

6-7 atmoszféra nyomással. Az altalajt szeretnék megkötni a lyukakba préselt cementtel, olyan nedves, iszapos azonban már a talaj, hogy sok eredménye ennek a munkának nem lehet.

— Mi minden óvintézkedést megtettünk, — mondja Koczias János rendőrfelügyelő — a Logodi ucca el van zárva a gyalogforgalom elől, a veszélyeztetett házak kilakoltatását elrendelték. Remélem, a nagyobb katasztrófát el lehet majd kerülni...

A környékbeli még épen álló házak tulajdonosai állandóan ostromolják a hatóságokat és érdeklődnek: nem kerül-e sor az ő tulajdonukban lévő házak csúszására is. A szilárdan álló házak lakói is nagyon nyugtalanok.